

Håndtering af grise i MR-Forskningscentret

Formål

At sikre hygiejnisk og sikker håndtering af forsøgsgrise i MR-Centret, så risiko for krydsinfektion minimeres.

Omfang

Gælder for alle forskere og teknikere, der arbejder med forsøgsgrise i MR-Centret.

Ansvar

Alle operatører skal kende og følge proceduren, samt have gennemført MR-Centrets sikkerheds- og hygiejnekursus.

Forudsætninger

- Kursus i MR-sikkerhed og hygiejne er obligatorisk.
- Alle grise betragtes som koloniserede med MRSA.
- Samme hygiejneprincipper gælder som ved patientkontakt.

Før ankomst til MR-Centret

- Bedøv grisen og indpak den i solid plastikfolie (2 lag, lukket med tape).
- Kun ventilationstube og evt. intravenøse katetre må gå igennem folien.
- Forsøgsdyret skal være synligt rent (ingen blod/sekret på huden).
- Ydersiden af plastikfolien skal være ren.
- Ingen værnemidler fra operationsområdet må medbringes.

Ind i skanneren

- Behold plastikfolien på grisen under hele undersøgelsen.
- Brug korrekt forflytningsteknik og justér MR-lejets højde.
- Flyt mobilt inventar > 1 m væk fra dyret.
- Pak spoler ind i plastposer (hvis muligt).
- Dæk MR-lejet med blå plast + grønt klæde.
- Ved blodprøver: dæk fast inventar, brug separat bord til prøver (ikke operatørbordet), dæk bord med plast og grønt klæde.
- Kontakt med grisens hud kræver engangshandsker.

Under skanning

- Hånddesinficér når du forlader rummet og før berøring af inventar.
- Ved brud på plastikfolien → brug værnemidler (langærmet væskeafvisende engangskittel, handsker, maske/visir).

- Fjern værnemidler før du forlader rummet.
- Affald i blå/gennemsigtig plasticsæk → luk og returnér til oprindelsessted (IKM)
- Synlig forurening → grøn wetwipe (sæbe) + blå wetwipe (ethanol).

Efter skanning

- Alt brugt linned emballeres og returneres som forurennet linned til oprindelsessted.
- Rengør inventar, leje og apparatur:
 1. Først grøn wetwipe (sæbe),
 2. Derefter blå wetwipe (ethanol).
- Skift wetwipe efter aftørring af 2–3 overflader.
- Rengør kontaktpunkter og flader indenfor 1 meter.
- Pletdesinficer/vask gulv ved spild.
- Rengør monitoreringsudstyr: grøn + blå wetwipe.
- Engangs-ventilationsslanger → emballeres som affald.
- Placering af rengøringsmidler: location:
 - Grøn/blå wetwipes i depotskab #4 (hylde 5–6),
 - Klor disinfection i depotskab #3 (hylde 4).

Når du forlader rummet

Alt er rent, der er intet efterladt.